



נוֹזְלִי קִירּוֹר

דף מידע מאת: רינה קנוביץ

סוגים

מבוא

נוֹזְלִי קִירּוֹר משמשים מגוון רחב של תעשיות בתהליכי עיבוד מכניים כאמצעי לקירור, שימור ומונעת חלודה. בתהליכי העיבוד המכני (חיתוך, קרוסום, שיפוף, קידוח) כתוצאה מחיכוך נוצרות כמויות גדולות של חומם הוללות לפגום בתהיליך ובכלי העבודה. נוֹזְלִי הקירור מקטינים את החיכוך שנוצר בנקודת המגע בין הכלים והחלק המעובד, מפחיתים את הטמפרטורות שנוצרות ובכך שומרים על אורך החיים של כלים העבודה וטיב התהיליך.

סוגים של נוֹזְלִי קִירּוֹר

נוֹזְלִי הקירור הנם תערובת של שמנים, סבוניים, חומרים פיעלי שטח, חומרים אנטיבakterיאליים, נוגדי בליה, חומרים משמנים ומונען קורוזיה.

את נוֹזְלִי הקירור ניתן לחלק ל- 4 קבוצות עיקריות:

oil straight - שמנים טהורים- מרכיב העיקריים מינרליים (oil and petroleum) או שמנים צמחיים. ביום השמנים המינרליים עוברים תהיליך של זיקוק להקטנת תרכובות PAH הידועות כמסרטנות. השמנים מסווג זה אינם עוברים דילול במים לפני השימוש בהם הם צמיגים ושומניים. משמשים בתהליכי הדושרים בעיקר שימוש ופחות לקירור. ייעלים בעיקר בחיתוך במהירות נמוכות.

oil soluble וקראים גם שמוני אמולסיה, מורכבים מ- 30-85% של שמנים שעברו זיקוק, אמולטיפירים ותוספים. את השמן, שנרכש מרוכז, מדללים במים. שמנים אלה בעליים יותר בקיורו לעומת השמנים הטהורים אך לעתים אינם יעילים כנגד קורוזיה, גורמים לפיליטה של שען וגורםם לכלוך כאשר מצטברים על משטחים סמוכים.

Semisynthetic - שמנים חצי סינטטיים-מורכבים מריכוז נמוך של שמנים מזוקקים כ- 5-30%, הרכב החומרים דומה לזה של שמוני אמולסיה, מספקים שימוש טוב, הפחתת חום טוב, הגנה טוביה בפני חלודה וסבירת עבודה נקייה יותר מאשר בעת שימוש בשמוני האמולסיה.

Synthetic - שמנים סינטטיים. שמנים אלה אינם מכילים oil petroleum. גם הם מדללים במים. שמוני קירור אלה הם הנקיים ביותר בשימוש מספקים הפחתת חום טוביה ביותר והגנה מעולה בפני חלודה. נוֹזְלִי קִירּוֹר אלה הם שקופים ולפיכך אפשריים לראות בהירות את החלק המעובד.

בחירה נוֹזְלִי קִירּוֹר מתאים

בעת בחירת סוג נוֹזְלִי הקירור, חשוב לעבור לצרכים הטכניים לבחור גם עפ"י שיקולים בטיחותיים ובריאוטיים. נוֹזְלִי הקירור הנבחר, חשוב שלא יגרום לגירוי וריגוש (וסנסיטיזציה) ושלא יוכל מרכיבים מסרטנים לדוגמת PAH, ניטריטים ופורמלדהיד. כמו כן חשוב שלא יהיה דליק.



סיכונים בריאותיים

חשיפה עורית

חשיפה עורית לנוזלי קירור מתרחשת כאשר העובד נוגע בחלקים המכוונים בנזול ללא כפפות או כתוצאה מהתזת הנוזל במהלך השימוש. שני סוגים של מחלות עור הקשורות בחשיפה לנוזלי קירור, קונקטט דרמטייטיס ואקנה. דרמטייטיס היא המחלת הנפוצה ביותר הקשורה בחשיפה לנוזלי קירור. המחלת מתבטאת בעור מגורה עם פריחה, עור סדק ואדום עם שלפוחיות. קיימים שני סוגים של דרמייטיס, איריטנטיאלי ואלרגני. בדרמייטיס איריטנטיאלי הפריחה תופיע גם באזוריים שבאו ב מגע עם נוזל הקירור, בדרמייטיס אלרגני הפריחה תופיע גם באזוריים אחרים בעור שלא באו ב מגע עם החומר. האבחנה בין דרמייטיס איריטנטיאלי או אלרגני קשה לקביעת מבחינה קלינית.

הרבית הפגיעות בעור ממוקמות בידיים (מעט פגיעות בפנים) ומתרחשות אחרי משך חשיפה של פחות מ- 5 שניות. כ- 50% מהמקרים של עובדים שנפגעו, ממשיכים לעבוד עם נוזלי קירור לאחר שקיבלו טיפול רפואי וטופלה עמדת העבודה (החלפת סוג הנוזל, שימוש בכפפות ועוד).

חשיפה נשימתית

חשיפה נשימתית לאוירוסול של נוזל הקירור תגרום לגירוי הריאות, הגרון והאף. התופעות המדווחות הן כאבי גרון, דמיעה בעיניים, נזלת, דימום באף, שיעול, קוצר נשימה ולילה מוגברת. כאשר קיימות תופעות של פגיעה נשימתית, לא ברור מהו הגורם לפגיעה, האם כתוצאה מגידול מואץ של חידקים בנוזל הקירור, מזיהום של הנוזל או מרכיבי הנוזל עצמו, יתרן גם שזהו שילוב של הגורמים. החשיפה לנוזלי קירור עלולה גם לגרום להתקפות מחלות האסתמה, hypersensitivity pneumonitis

קרצינוגניות

במחקרים שונים שנערך נמצא קשר בין חשיפה לנוזלי קירור לסוגי סרטן שונים: סרטן הפנקייאס, הלרינקס, הרקטום (חלחולת), שלפוחית השתן והעור. מכל החוקרים שנערך לא ניתן להסיק מסקנה חדמשמעות רק לגבי הקשר בין סרטן העור לחשיפה לנוזלי קירור. החוקרים שבדקו קרצינוגניות מtabssim על חשיפה לנוזלי קירור שהתרחשה לפני עשרות שנים (השפעה קרצינוגנית מפותחת רק לאחר שנים) והרי ברור שבתקופה העכשוית השתפרו תנאי העבודה והמודעות לסייע גברה ומכאן שפקתו רמות החשיפה לנוזלי קירור. כמו כן השתנה באופן משמעותי הרכיבם של נוזלי הקירור והוצאו מההרכב תרכובות הידועות כמסרטנות.



סימנים המעידים שנוזל הקירור איננו מתאים לעובדה

בנוזל הקירור מופיעים מספר סימנים המעידים שנוזל הקירור עבר שינוי ואיננו בטוח לעובדה. במצבים אלה יש לטפל מיידית ע"מ לא להגדיל את הסיכון הבריאותי:

- I. רמת הנוזל במיכל הקיבול נמוכה - לפני תחילת העבודה יש לבדוק רמת הנוזל במיכל הקיבול. במקרה והרמה ירדה ב- 30% מרמת המקסימום, הדבר מעיד על אי-בוד נוזל קירור במערכת או אידיوجבר של מים. הדבר עלול לגרום לעלייה בריכוז נוזל הקירור.
- II. שינוי במצב נוזל הקירור - במקרים בהם נוזל הקירור משנה צבעו והופך לצבע כהה יותר, זהו סימן המעיד על התפתחות של חיידקים בנוזל, כאשר הצבע הופך לצהוב או חום יתכן שקיימת דליפה של שמן מהמכונה לנוזל הקירור.
- III. ריח לא נעים - ריח רע מעיד על התפתחות מואצת של חיידקים בנוזל, דבר העולם לגירום לשחיפת העובד לחידקים.
- IV. חתיכות של שבבים וגופים זרים הרים בנוזל - רמת הלכלוך בנוזל מעידה על בעיה ביעילות הפילטר. בדיקות תקופתיות ותחזוקה נכונה של המערכת יפתרו את הבעיה.
- V. היוצרות מוגברת של קצף - קצף בנוזל הקירור עלול להעיד על ריכוז גבוה מדי של הנוזל, חוסר איזון בריכוז המרכיב של פועלן שטח או קצב זרימה מוגבר של הנוזל בתוך המערכת.
- VI. תלונות על גירויים בעור - תלונות מסווג זה מצביעות על ריכוז גבוה מדי של נוזל הקירור, בסיסיות גבואה או זיהום הנוזל ע"י חלקיקי מתקכת.
- VII. תלונות על גירוי מערכת הנשימה - התלונות עלולות להעיד על ריכוז גבוה של נוזל הקירור, צפיפות של מכונות באזורי קtan, גידול מואץ של חיידקים, ריכוז גבוה של אדים וחוסר אווורור נאות.

בעיות נוספות שיתכנו והמעידות על שינוי בנוזל הקירור:

- התפתחות של חלודה/קורוזיה על כל היבוד או החלק המעובד.
- גידול של פטריות.
- שינוי בצמיגות הנוזל.
- פגעה בכל היבוד שנגרמה כתוצאה מהתחממות יתר.

הערה: קיימ תקן ישראלי ת"י 826 – נוזל מתחלב לעיבוד שבבי של מתקות משנת 1972 – שօשר מחדש ב- 1988.

תקן זה חל על נוזל המיועד להכנת תחליב ע"י עירובם במים ומשמש בעיקר לקירור ולסיכה בעיבוד שבבי של מתקות. בתקן הובאו דרישות בדיקה לגביה יציבות הנוזל, מידת ההקצפה, שיתוכו על פס נוחשת ותכולת המים. התקן אינו חל על נוזלים למטרות מיוחדות.



מניעת חשיפה

א. אמצעי מניעת טכניים הנדסיים

1) תכנון ותפעול נכון של מערכת ההזנת נוזל הקירור - בתהליך העבודה מתרפזרות טיפות זעירות של נוזל הקירור. את מערכת ההזנה של הנוזל צריך לתוכנן כך שתמנוע פיזור מוגבר של אוירוסול טptyי לסייעת העבודה.

- הקפדה על ההזנת הנוזל בלחץ נמוך.
- הקטנה למינימום ההכרחי של כמות הנוזל המוזננת.
- שימוש בתוספים המקטינים היוצרים אוירוסולים.
- סגירה ובידוד של המיכליים ואנרגת ההזנה החוזרת.
- תחזוקה שוטפת של המכונות.
- הפסקת הזרמת הנוזל כאשר לא מתבצע עיבוד.
- איסור שימוש בלחץ אויר לשם יבוש החלקים לאחר עיבודם.
- מניעת הזרמת נוזל קירור בעת החלפת חלקים מעובדים.

2) בידוד - הרחקת העובד מהאזור העבודה או בידוד המכונה הינה שיטה טובה למניעת חשיפה נשימתית ועורית של העובד. בחלק מהמכונות התקינה של מגינים ש קופים סביב אזור העבודה מספייקה לשם מניעת חשיפה, לעיתים יש צורך בסגירה מוחלטת של המכונה עם מערכת אוורור.

3) מערכת יניקה מקומית מתאימה - ייועדה של מערכת יניקה מקומית, ללכוד את המזהמים במקום היוצרים ולהרחקם לפניו שישחררו לחלל האולם העבודה ויגיעו לאזור הנשימאה של העובד. יעילותה של מערכת יניקה מקומית גדולה יותר כאשר המכונה לעיבוד שבבי סגורה. במקרים של מכונות פתוחות יש להתקין את מנדף היניקה קרוב למקור היוצרים האוירוסול ומהירות היניקה צריכה להיות גבוהה מספיק כך שתתגבר על המהירות העצמית של האוירוסול שמשחרר במהלך העבודה.

קיימים מספר סוגי אפשרויות של מערכות יניקה מקומיות:

- **מנדף לוכד** המותקן בסמוך למקור פליטת האוירוסולים. מהירות הלכידה של מנדף זה גבוהה ונפח האויר שנשאב נמוך. הבעיה- קיימים איבוד של נוזל קירור לתוך מערכת היניקה, פחות מהנווזל ממוחזר ויש צורך להוציא נוזל קירור.





- **מערכת ינית סגורה** - המכונה יכולה או אזרע העיבוד סגורים. קיימן פתח לשם הכנסת החלק המעובד ודרךו נכנס האווריר המשלים. במערכת זו מהירות הניתה הנדרשת אין גבוזות ונפח האווריר הנשאוב נמוך.



- **מנוף עלי** - מנוף המותקן מעל המכונה. במקרה זה יש צורך בשאיית נפחים גבוהים של אויר, כמו כן מקום לא נכון של המנוף עלול להוביל לזרימת מזחמים דרך אזרע הנשימה של העובד.

התקינה של מערכת ינית מתאימה מפחיתה את חשיפת העובד לנוזל הקירור ותורמת גם לנקיון הכללי של עמדת העבודה.

- (4) **תחזקה תקופתית של המערכות** - מעבר להתקנת ציוד מתאים ומערכות ינית מקומיות יש צורך בתחזקה תקופתית של המערכות שתכלול החלפת פילטרים, תיקון דליפות, בדיקת מערכות הניתה ועוד. טיפול שוטף במערכות ימנע תקלות שעולות לגורם לחשיפה מיותרת של העובדים.

ב. נוהלי עבודה תקינים

שמירה על נוהלי עבודה נכונים יכולה בהחלטת הקטין את חשיפת העובד:

- (1) **שמירה על כללי היגיינה אישית** - שמירה על היגיינה אישית חשובה במניעת חשיפה עורית.
יש להימנע מגע עור בನוזל הקירור:
 - **לרחוץ ידיים עם סבוניים** (לא חריפים מדי) ומגבות נקיות (עדיף מגבות נייר) מיקום הכיור בסמוך לעמדת העבודה, ימנע ניקויידיים בממיסים ובחומראים לא מתאים.
 - **להחליף מידית** ביגוד שנרטב בנוזל הקירור (המים מנווז הקירור מתאדים כך שהחומר המרוכצ נשרב במעט עם העור). בכל משמרת חשוב שהעובד ילבש בגדים נקיים.
 - **יש לאסור אכילה, שתיה ואחסון המוצריים בסמוך** לעמדות העבודה ע"מ למניע חשיפה נוספת לנוזלי הקירור דרך המזון.



2) שימוש במשחות מגן - שימוש במשחות מגן מתאים למצבים בהם לא ניתן להשתמש בכפפות.

קיימים שני סוגי משחות מגן, עמידות בפנימים ועמידות בפני ממסים. יש לבחור את סוג המשחה בהתאם לסוג נזול הקירור. חשוב לחדש את המשחה במהלך המשמרת. אין להשתמש במשחות מגן כאשר כבר קיימות בעיות עור והעובד סובל מדראמטיטיס. במקרים אלה יש להיעזר עם הרופא האם העובד יכול להמשיך בעבודה עם נזלי קירור.

3) קיום נוחלי עבודה ברורים
בהקפדה על קיומם של נוחלי עבודה ברורים קיימת תרומה בהפחנת החשיפה. חשוב שהעובד יאמץ שיטות עבודה שיוצרות פחות אוירוסול טיפטי, שידע את יחסיו הדילול המתאים לעובדה, שיוכל להעיר האם מערכת היניקה תקינה וייה מודע לתקלות במערכת העולות לגרום לחשיפה מוגברת לנזול הקירור.

ג. ציוד מגן אישי

אמצעים הנדרסים ונוחלי עבודה נוכנים הנם שיטות מועדות להקטנת רמות החשיפה לנזלי קירור אך במצבים מסוימים יש צורך גם בשימוש לצורך מגן אישי להקטנת החשיפה. לשם בחירת ציוד מגן אישי מתאים יש צורך בבחינה מדוקדקת של כל הסיכוןים הנובעים מהעבודה: חומרים כימיים, שבבים המותזדים, טמפ' גבוהות, נפילת חפצים כבדים ורעש. למניעת חשיפה עורית ישמש העובד בכפפות (במידת האפשר), סינר, וכובע, במשמעות מגן או מגן פנימי לשם הגנה על העיניים מפני חDIRה של נזול הקירור ופגיעה מפני שבבים העפים בתהילך העבודה.

נעלי בטיחות דרושות ע"מ להגן מפני נפילת חפצים או חלקים חדים העולמים לחדרו לרגל. חשוב שהנעליים יהיו גם נגד החלקה.

אמצעים מגן אישיות יספקו לעובד כפתרון לחשיפה נשימתית רק במידה ונקיטת הפעולות האחרות, כגון אמצעים הנדרסים ונוחלים נוכנים, לא הפחיתו את החשיפה. במקרה זה יש לבחור בקפידה את המסכה המתאימה, להדריך את העובד בשימוש נכון במסכה ולודא שהמסכה מתוחזקת והעובד מחליף פילטר/מסיכה במועד. עבודה עם פילטר/מסיכה לא תקין עלולה להחריף את החשיפה.



יישום האמצעים למניעת חשיפה

במחקר שנערך בצרפת ופורסם בשנת 2002 נאפו נתונים מ- 1500 מקומות עבודה בהם משתמשים בנזלי קירור והסתבר שהמודעות לגבי הסיכון הבריאותי עולה והשיטות למניעת חשיפה אכן מישמות בשנים האחרונות במס' גדול של מקומות עבודה בצרפת. ב- 41% מ- 1500 מקומות העבודה שנבדקו משתמשים העובדים בכפפות ומשחות מגן. רק ב- 9% מהמפעלים אין כלל שימוש בהגנה לידיים. ב- 16% מקומות העבודה קיימים שילוב נכון של יניקה מקומית סמור למכוונה ואוורור כללי של אולם העבודה, לעומת זאת ב- 22% מקומות העבודה אין כלל מערכת אוורור. כאשר נבדקה ההתychוסות לנזלי האמולסיה התברר ש- 32% מקומות העבודה מנהלים מעקב ובודקים בקביעות את ריכוז הנזול, הימצאות חידקים ובדיקות של - PH כנדרש בשמנים מסווג זה.

בטבלה שללן פורט ממצאי המחקר:

אמצעי הנדסיים - אוורור	
אחד מקומות עבודה	התקנות מערכות יניקה
16	אוורור כללי + יניקה מקומית
41	אוורור כללי
11	יןיקה מקומית בסמור לרוב המכוניות
16	יןיקה מקומית בחלק מהמכוניות
22	אין אוורור
ציד מגן אישי - הגנה על הידיים	
אחד מקומות עבודה	סוג ההגנה
41	כפפות + משחות מגן
42	כפפות בלבד
6	משחות מגן בלבד
9	עובדים ללא הגנה
מעקב אחר שמנוי אמולסיה	
אחד מקומות עבודה	פרמטרים שנבדקים
32	HC + ריכוז + נוכחות חידקים
12	HC בלבד
29	רכיב האמולסיה בלבד
6	חידקים בלבד
22	לא מעקב

שיטות עבודה חדשות

בשנים האחרונות המכונות לעיבוד שבי ו hatchet התפתחו מאוד, במיוחד בתחום האוטומיזציה. בשיטה זו מופחת המגע ישיר של העובד עם נזלי הקירור. התפתחות חשובה נוספת של השנים האחרונות הינה שיטת המיקרו-LOBrifiekzie, שיטה של שימוש בטיפות במקום בליטרים של נזלי קירור. במחקר הצרפתי שנערך ב- 1500 מקומות עבודה התברר ש- 138 מקומות העבודה ניסו את שיטת הלובייפיקציה ו- 91 מהם הביעו שביעות רצון מהתוצאות.